

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJTZD-B.02-022

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：升压站设备基础施工质量事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对升压站施工现场检查发现升压站 FC 设备基础及预埋件不在一条中心线上，尺寸偏差较大，未按照图纸设计要求施工，对 FC 设备的安装造成影响。

现要求你单位立即采取措施进行整改，按照图纸设计要求施工，并上报监理项目部验收，待验收合格后方可进行下一道工序，同时及时回复监理部。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：_____

日

期：

2021.9.13

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

