

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-023

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于升压站接地材料事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部 9 月 21 日对升压站进场的接地扁铁检查发现，其进场材料未报验，检测其镀锌层未达到规范要求。

现要求你单位不得使用其不合格产品，已经使用立即更换合格的接地扁铁，否则，由此造成的一切损失有你单位承担，同时及时回复监理部。

限 3 个工作日内回复。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

