

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-036

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于现场 C37 机位分支箱接地电阻事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对 C37 机位分支箱接地电阻检测发现其分支箱接地电阻值较大，检测数据为 23Ω ，不符合规范及图纸设计要求；

现要求你单位立即整改，否则由此造成的一切后果由你单位承担，同时及时回复监理部；

限 2 个工作日内回复。

监理项目部（章）

专业监理工程师：赵焕松

日

期：

2021.11.20

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。