

监 理 通 知 单

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-TZ-011



致:安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目总包项目部

事由：关于接地扁钢焊接事宜

内容：

经检查发现你单位在 2#屋面接地扁钢焊接时安全防护措施落实不到位，操作人员没佩戴绝缘鞋、专用手套等劳保用品，焊接地点没放置灭火器，没能确保突发起火时应急处理所使用消防用品，另外屋面焊接所用电缆应设置配电箱，按一箱一闸一漏一接地要求安装。

以上问题要求总包单位安全负责人认真落实，两日内整改回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日 期：2021年5月25日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。