

监理工程师通知单

工程名称： 一汽红旗厂区、NBD 屋顶分布式光伏发电项目 编号： ZHJL-YQHQ-TZ-011

致：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目国网吉林综合能源服务有限公司施工项目部：

事由：关于涂装焊装车间组件檩条安装事宜

内容：

经监理巡视检查涂装焊装车间组件檩条安装情况发下以下几个问题：

- 1、施工人员踩踏在组件上进行安装，安装用工具放置在组件上，很容易造成组件隐裂影响发电量。
- 2、檩条及檩条拉杆螺栓个别安装松动，已多次通知施工单位整改。
- 3、组件中压块、边压块个别安装松动。

以上问题要求你单位做好事中控制工程质量，特别是第一条如再次发现类似情况从重考核，1 天完成整改回复。



监理项目部(章)
总/专业监理工程师
日期: 2022年 8月 27日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



Handwritten signature and date: 2022.8.24