

监理工程师通知单

工程名称：一汽红旗厂区、NBD 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-YQHQ-TZ-010

致：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目国网吉林综合能源服务有限公司施工项目部：

事由：关于涂装焊装车间支架安装质量问题事宜

内容：

经监理巡视检查涂装焊装车间支架安装情况发下以下几个问题：

- 1、编号为 ZHJL-YQHQ-TZ-010 的监理工程师通知单所提问题没有整改回复。
- 2、个别拉杆及檩条螺栓安装松动。
- 3、个别檩条局部热镀锌层镀锌不到位。
- 4、最东边光伏区域檩条长度不够。
- 5、部分檩条安装不顺直。

以上问题要求你单位抓紧整改处理，经监理复查验收合格后进行下道工序，3 天完成整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2022年8月16日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

