

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYTW-TZD-010

致： 四川浩能新能源有限公司 （施工项目部）

事由：关于你单位项目部建设围栏焊接质量相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位负责的建设项目部，部分板房底部焊接不合格，现要求你方立即按照以下施工管理要求进行整改。

1. 焊接时，构件位置必须放置准确；
2. 构件焊接组装完成后，应适当用手持机具磨平和抛光，使外观平顺光洁；
3. 焊接时构件之间的焊点应牢固，焊缝应饱满，焊缝表面的焊波应均匀，不得有咬边、未焊满、裂纹、焊瘤等缺陷。
4. 焊接完成后进行防腐施工。

现要求你单位对此问题立即进行整改，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2021 年 7 月 20 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2021.7.18

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

