

监理通知回复单

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-SCHN-8319-HFD-020

致: 常州正衡电力工程监理有限公司;

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-020 通知单, 关于管桩基础施工不合格相关事宜, 我方已按要求完成整改, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改资料

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021 年 7 月 25 日

已整改



监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021 年 7 月 26 日

1、已对管桩进行整改



监理通知单回复单

工程名称：肇源县通威 100MWp 渔光一体光伏发电项目（柔性区域）

编号：ZYYG-JSHY-8319-HFD-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TZD-020 的监理工作通知单，2021 年 07 月 26 日前，我方已按要求完成了 关于各单位管桩基础施工不合格相关 工作，请予以检查。

详细内容：


- 1、我方调整了打桩施工人员及机械施工。
- 2、调整部分管桩桩身倾斜严重的现象，不行的重新整改。

见附件：



总监理工程师审查意见：

已整改完成



注：本表一式 2 份，由施工项目部填报、监理项目部、施工项目部各存 一 份。

