

# 监理通知单回复单

工程名称：肇源县通威 100MWp 渔光一体光伏发电项目（柔性区域）

编号：ZYYG-JSHY-8319-HFD-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TZD-022 的监理工作通知单，2021 年 07 月 28 日前，我方已按要求完成了 关于各单位消防措施不到位的相关 工作，请予以检查。

详细内容：

- 1、我方施工现场增加了消防器具、积水桶、黄沙池、铁锹、消防铲等消防器具，保证现场的安全文明施工。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：2021.7.27.

总监理工程师审查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2021.7.27

注：本表一式 2 份，由施工项目部填报、监理项目部、施工项目部各存 一 份。

