

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-001

致： 四川浩能新能源有限公司 （施工项目部）

事由：关于货场整改相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位负责的货场区域存在较多问题，现要求你方立即按照以下施工管理要求进行整改。

1. 货场需进行封闭式管理，料场外围需安装围栏、围栏高度不低于 1.5 米；
2. 货场周围需安装监控摄像头，要求不低于两个监控点，监控范围覆盖整个料场及外围，并且需满足夜间摄像要求；
3. 货场大门口需设置门卫室，夜间需有专职人员进行看护防止材料偷盗发生；
4. 货场回场道路及进出口处道路需进行压实夯实，满足货车进出场需要
5. 料场内所有材料需分开堆放，组件堆放不得高于两箱，且因堆放整齐，堆放区域需设置标识牌标明所有材料及设备的规格型号，严禁出现箱体倾斜堆放，严禁未经许可的人接近组件储存区域；
6. 组件在卸货完毕后需覆盖上雨布，防止受潮后箱体变形；
7. 卸货区域应配备防火措施，组件堆放区及其他可燃区域需配

备灭火器。

8. 收货时需安排专职材料员到场接货收获。

9. 卸货前必须查看整车货物箱体情况，若有箱体破损及时通知业主和厂家，签字拍照留档记录箱号，确认后继续卸货

现要求你单位对以上问题立即进行整改，整改完成后通知我方
监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面
报告，请于 2021 年 7 月 2 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日



期：

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。