

监理回复单

工程名称：黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号：ZYYG-SCSBD-8349-HFD-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-003 通知单，关于施工车辆造成交通拥堵，存在安全隐患的问题。我单位已根据要求在现场交接货时，安排专人对来往车辆进行疏导指挥确保道路通常，请予以复查。

施工项目部(章)：

项目经理：

日

期：2024年7月14日

施工项目部
非经济合同用章

监理项目部审查意见：

已阅 彭

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：2024年7月14日

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

监理通知单回复单

工程名称：肇源县通威 100MWp 渔光一体光伏发电项目（柔性区域）

编号：ZYYG-JSHY-8319-III-D-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TZD-003 的监理工作通知单，2021 年 07 月 13 日前，我方已按要求完成了 关于场区道路安全问题相关 工作，请予以检查。

详细内容：

1、我方以安排专人对运送材料车辆进行疏导指挥，安排专人进行材料接收，以确保道路畅通无阻。

江苏华源建设工程有限公司
施工项目部 肇源县通威 100MWp 渔光一体光伏发电项目
项目经理 冯国宏
日期：2021.7.12

总监理工程师审查意见：

经核实，已整改

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师 冯国宏
日期：2021.7.12

注：本表一式 2 份，由施工项目部填报、监理项目部、施工项目部各存 一 份。

监理通知回复单

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-SCHN-8319-HFD-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司;

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-003 通知单, 关于场区道路安全问题相关事宜, 我方已按要求完成整改, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改资料

施工项目部(章):

项目经理:

日

黑龙江肇源项目部
期: 2021 年 7 月 13 日

已就整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021 年 7 月 13 日

1、已安排专人对来转车辆进行疏导

