

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-050

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-050 通知单, 关于我单位安全消防水池已施工, 未进行安全防护措施, 存在安全隐患的问题。现已整改, 报上相关资料, 请予以复查。

整改如下:

我方消防水池要对四周进行支护加固处理, 有大型机械施工未搭设防护措施, 以班前会集体告知无关人员严禁靠近消防水池施工区域, 支护加固完成以后马上搭设防护围栏。

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021年9月4日



监理项目部审查意见:

支护加固完成按要求搭设防护围栏

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021年09月04日



注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。