

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-006

致：四川浩能新能源有限公司
江苏华源新能源科技有限公司
四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于方管不符合要求的相关事宜

内容：经我监理部巡视检查发现你单位已进场方管不符合 GB/T 6728-2002（方管壁厚有 2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm）的相关规定。

现要求你单位对不合格的材料进行撤场更换，更换完成后通知我监理部进行现场验收。同时要求贵单位在以后的施工过程中提高安全、质量意识，加强安全质量管理，以确保工程的顺利进行！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2021 年 7 月 14 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪立华

日

期：2021.7.11



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。