

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-110

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于组件安装相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位 12#方阵组件安装过程中支架组件角度不统一，相邻组件参差不齐，相邻方阵间组件落差较大，且其它方阵也有类似情况。

现要求你单位对所有方阵进行全面排查，对不合格项立即进行整改。整改完成后通知我方监理现场复查，严格按照图纸及设计要求进行施工，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2022 年 03 月 01 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐存辉

日

期：2022.02.26

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

