

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-112

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于箱变爬梯固定不到位相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，现场部分箱变爬梯下口固定不到位，存在严重的安全隐患；现要求你单位对该问题立即进行整改，严格按照图纸及设计要求施工，确保项目安全文明施工！望你单位严格执行，落实到位！

要求你单位于 2022 年 03 月 01 日前填报回复单。若按期未整改，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



● 景源县通威100MW渔光一体
光伏发电项目

问题区域：十二方阵箱变

问题内容：所有箱变爬梯下口无固定

监理单位：正衡监理

今日水印
相机