

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-116

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位箱变平台除锈防锈相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位现场箱变平台除锈防锈不到位，存在严重的质量隐患。针对该问题，现要求你单位对现场箱变平台全面排查整改，对除锈防锈不到位的立即进行整改，严格按照图纸设计要求进行施工，整改完成后通知我方监理现场验收，确保项目施工质量！望你单位严格执行，落实到位！

要求你单位于 2022 年 03 月 04 日前填报回复单。若按期未整改，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日

期： 2022.03.01

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

