

监理通知回复单

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-SCHN-8319-HFD-014

致: 常州正衡电力工程监理有限公司;

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-014 通知单, 关于管桩堆放的相关事宜, 我方已按要求完成整改, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改资料

施工项目部(章):

项目经理:

日期: 2021 年 7 月 20 日


已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2021 年 7 月 20 日

1、已在管转边缘钉下围挡木条



监理通知回复单

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-SCHN-8319-HFD-014

致: 常州正衡电力工程监理有限公司;

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-014 通知单, 关于管桩堆放的相关事宜, 我方已按要求完成整改, 现报上相关资料, 请予以复查。


附件: 整改资料

施工项目部(章): 
项目经理: 白作
日期: 2021 年 7 月 20 日

已整改

监理单位(章): 
总/专业监理工程师: 汪新
日期: 2021 年 7 月 20 日

1、已在管转边缘钉下围挡木条



监理通知单回复单

工程名称：肇源县通威 100MWp 渔光一体光伏发电项目（柔性区域）

编号：ZYYG-JSHY-8319-HFD-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TZD-014 的监理工作通知单，2021 年 07 月 21 日前，我方已按要求完成了 关于你单位管桩堆放的相关 工作，请予以检查。

详细内容：

1、我方下层以设置垫木，管桩用木楔塞紧，防止滚动，堆放层数不多于 4 层，严格按照通威技术交底执行。

施工项目部（章）

项目经理

日



总监理工程师审查意见：

已整改完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日



注：本表一式 2 份，由施工项目部填报、监理项目部、施工项目部各存 一 份。

