

监理通知回复单

工程名称:肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号:ZYYG-SCHN-8319-HFD-019

致:常州正衡电力工程监理有限公司;

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-019 通知单,关于管桩基础施工不合格相关事宜,我方已按要求完成整改,现报上相关资料,请予以复查。

附件:整改资料

施工项目部(章):

项目经理:

日

期:2021年7月22日

已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:2021年7月22日

1、已对管桩桩顶标高及桩身倾斜度进行整改

