

监理通知回复单

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-SCHN-8319-HFD-025

致: 常州正衡电力工程监理有限公司;

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-025 通知单, 关于场区道路修整相关事宜, 我方已按要求完成整改, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改资料

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021 年 8 月 4 日

已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021 年 8 月 4 日

场区道路维修





施工记录

天 气: 晴 24°C 南风≤3级 湿度
93%
经 度: 124.7734125
纬 度: 45.7633525
地 址: 大庆市肇源县大兴乡
工程名称: 肇源通威100MW渔光一
体光伏发电项目

监理回复单

工程名称：黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号：ZYYG-SCSBD-8349-HFD-025

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-025 通知单，关于进场道路泥泞不堪，车辆通行不便的问题，我单位已根据要求对泥泞路段基本完成修整，现报上相关资料，请予以复查。


附件：整改照片

施工项目部(章)：

项目经理：

日

期：2024年8月5日



监理项目部审查意见：

已整改，后续及时修复

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：2024年8月5日



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件： ZYYG-ZHJL-852-TZD-025 的监理通知整改照片

