

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-028

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于升压站主变构架基础边坡安全隐患相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位升压站主变构架基础边坡开裂，有塌方风险，以及 SVG 基础较深，未做边坡防护措施，存在严重的安全隐患！

现要求你单位对升压站主变构架基础边坡以及 SVG 基础边坡做好防护措施，排除安全隐患，立即进行整改，整改完成后通知我方监理现场验收，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 8 月 12 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

张松

2021.08.11

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

