

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-029

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-029 通知单, 关于我单位升压站基坑开挖放坡度不够、35KV 预制舱基础涨模、35KV 预制舱钢筋错位、无脚手架支模施工方案等问题, 已完成整改, 相关施工方案已报审, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理: 张凯

日

期: 2024 年 8 月 13 日

监理项目部审查意见:

张凯

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 汪新

日

期: 2024 年 8 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-029 的监理通知整改照片

