

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-031

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

事由：关于施工安全隐患相关事宜

内容：

经我方监理及业主方现场巡视检查发现，以下问题：

1、8#施工区域电缆拖地，且破皮严重，无相应的电缆保护措施，存在严重的安全隐患；

2、配电箱未上锁，且没有周检记录；

3、高空作业没有专职安全员监护；

现要求你单位以上问题立即进行整改，对其它区域类似问题进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场验收。在后期施工过程中，加强施工人员安全意识，加强现场安全管控，保证施工安全，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 8 月 14 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张松

日

期：2021.8.12

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



