

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-036

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于支架立柱焊接相关事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视检查 20#光伏区域发现，你单位支架立柱焊接存在部分立柱焊接不垂直的现象。

见附图：

现要求你单位对光伏区所有支架施工加强质量管理，对存在质量问题部分立即进行整改，整改完成后通知我方监理现场复查，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 8 月 17 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李七中

日

期：2021.08.15

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

