

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-041

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于升压站基础积水事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视现场检查发现，你方负责承建的升压站主变基础已安装钢筋被水浸泡，综合楼基坑积水较多，为确保基坑安全和工程质量，应及时对基坑积水进行抽排。

要求你方立即对以上问题进行整改，完成整改后上报我方监理部进行复查；

限你单位于 2021 年 8 月 18 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.8.17



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

