

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-042

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于钢筋加工区钢筋事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视现场检查发现，你方负责承建的升压站工程，钢筋加工区钢筋直接堆放在地面，未按品种、规格分类堆放，未设置标识，不符合《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第 5.2.3 条的规定，应整改。

要求你方立即对以上问题进行整改，完成整改后上报我方监理部进行复查；

限你单位于 2021 年 8 月 20 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



问题：钢筋直接堆放在地面，未按品种、规格分类堆放，未设置标识