

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-043

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-043 通知单, 关于我单位负责的进场道路泥泞, 进场运输车辆通行不畅的问题。我单位已对道路进行建渣回填修复, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021年8月23日



监理项目部审查意见:

已完成整改.

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021年8月23日



注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-043 的监理通知整改照片

