

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-045

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-045 通知单, 关于我单位升压站土建工程综合楼支模舱内有土、个别部位钢筋有锈迹、保护层不够的问题。我单位已安排施工人员进行水冲洗、增加垫块, 现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021年8月24日

监理项目部审查意见:

已完成整改.

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021年8月24日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-045 的监理通知整改照片

