

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-048

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于柔性区域管桩桩头破损相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位 8#区域管桩施工过程中，个别管桩桩头破损严重，存在严重的质量隐患。现要求你单位加强对打桩人员的技术交底工作，对破损管桩进行修复，对其它区域管桩施工进行全面排查，存在类似问题的进行全面整改，同时加强对管桩施工质量的把控，严格按照规范及图纸设计要求进行施工，确保施工质量！

要求你单位于 2021 年 9 月 02 日前填报回复单。若后续施工仍发现质量不合格情况，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

