

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-052

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-052 通知单, 关于我单位升压站土建工程消防水池施工过程中, 对周围土层造成扰动, 导致厂区饲料仓库一角已拖空的问题。已进行粗砂回填, 现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021年9月7日

监理项目部审查意见:

经复查, 已按要求完成整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021年09月07日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件： ZYYG-ZHJL-852-TZD-052 的监理通知整改照片

