

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-055

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于管桩立柱焊接相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位管桩立柱部分焊接不饱满、有漏焊的现象，存在质量隐患。现要求你单位对此问题立即进行整改，并且对光伏区所有立柱焊接区域类似问题进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场复查，复查合格后方可进行下道工序施工！

要求你单位于 2021 年 9 月 08 日前填报回复单。若后续施工仍发现质量不合格情况，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

