

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-063

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站 GIS 基础回填相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位在 GIS 基础回填过程中部分回填土未按设计要求进行回填，石灰比例过少，GIS 基础回填土要求采用 1：9 灰土进行回填，且回填时未严格按照 30cm 压实分层回填，存在严重的质量安全隐患。

针对以上问题，现要求你单位 GIS 回填时严格按照设计要求进行回填，对施工人员加强技术交底，严格把控项目施工质量，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 9 月 17 日前填报回复单。若再次发生现场质量管控不到位现象，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

