

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-064

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站配电楼北侧基础浇筑相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位配电楼北侧基础浇筑时，底板垫层浇筑高低落差较大，存在严重的质量隐患；针对该问题，现要求你单位对配电楼北侧基础底板垫层进行整改，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。同时对现场施工人员加强技术交底，严格按照图纸设计要求进行施工，严格把控项目施工质量，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 9 月 20 日前填报回复单。若再次发生现场质量管控不到位现象，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 汪郭华

日

期： 2021.09.18

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

