

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-064

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-064 通知单, 关于我单位升压站土建工程二次配电室北侧基础垫层浇筑时存在高低差较大的问题, 我单位已对较低区域垫层进行混凝土浇筑加厚, 并在基础浇筑时增加基础厚度, 经过两次调校, 现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理: 张凯

日期: 2021年9月18日

监理项目部审查意见:

已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张凯

日期: 2021年09月18日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件: ZYYG-ZHJL-852-TZD-064 的监理通知整改照片

