

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-070

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站综合楼二层脚手架搭设相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位综合楼二层脚手架搭设存在以下问题，不符合《脚手架规范》JGJ130-2019：

- 1、外侧脚手架内侧链接外露过短；
- 2、外侧脚手架无斜撑、剪刀撑；
- 3、外侧围网未挂；
- 4、临边防护不到位；
- 5、二层脚手架搭设无专用爬梯；

针对以上问题，现要求你单位对综合楼二层脚手架立即整改，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。严格按照规范要求施工，避免发生安全事故，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 10 月 1 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



