

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-073

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于固定区域管桩打桩质量相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位光伏区管桩施工过程中 13#区域个别管桩位置偏差较大，存在严重的质量隐患。

针对该情况，现要求你单位对此问题立即进行整改，对光伏区所有打桩区域进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场复查，并加强你单位对打桩人员的技术交底工作，以及对管桩施工质量的把控，严格按照规范及图纸设计要求进行施工，确保施工质量！

要求你单位于 2021 年 10 月 7 日前填报回复单。若后续施工仍发现质量不合格情况，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2021/10/05



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

