

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-077

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-077 通知单, 关于我单位控制楼北侧模板切割机电缆破损、且放置在钢管材料上无保护措施的问题。我单位已安排专业电工对电缆破损处修复处理, 并且移开旁边金属材料。现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理: 张航

日

期: 2021年10月10日

监理项目部审查意见:

经审查, 已按要求完成整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张林

日

期: 2021年10月10日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。