

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-078

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-078 通知单, 关于我单位 10kV 站用电线路电缆沟开挖较浅、电缆铺设等问题。我单位已重新对电缆沟进行开挖增加挖深, 并重新敷设电缆, 铺沙盖砖。现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2024年10月13日



监理项目部审查意见:

经审查已按要求完成整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2024年10月13日

监理项目部



注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件: ZYYG-ZHJL-852-TZD-078 的监理通知整改照片

