

监理通知单

工程名称：沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-006

致 浙江众能工程技术有限公司 (施工项目部)：

事由：关于1#屋面拉拔试验不合格事宜

内容：1、1#屋面支架、导轨验收期间，夹具拉拔试验不合格，达不到设计规范要求，现要求你单位立即整改，整改合格后通知我方监理进行旁站。

以上问题要求你单位接到通知单后立即整改，在3个工作日内整改完成并进行书面回复。

(详情见附图)

项目监理机构 (章)：

总//专监理工程师 (签字)：

日期：2021.10.21



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

PH:

