

监理通知单

工程名称：沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB-ZHJL-009

致 浙江众能工程技术有限公司 (施工项目部)：

事由：关于1#、2#屋面

- 内容：
- 1、2#屋面接地扁铁搭接面积不足，搭接不规范。
 - 2、1#屋面接地扁铁未固定。
 - 3、1#屋面光伏线、电缆套管不规范。
 - 4、1#屋面电缆桥架拐角处未做保护措施。
 - 5、1#屋面进逆变器电缆套管不规范、进逆变器光伏线套管不规范。
 - 6、1#屋面检修通道未做。
 - 7、1#屋面部分波纹管断裂需要更换。
 - 8、1#屋面采光带未设置安全网。
 - 9、1#屋面组串连接线套管不规范。
 - 10、1#屋面爬梯未做防腐。
 - 11、3#、4#号并网柜电缆桥架安装不规范。
 - 12、1#屋面检修通道与角铁未使用螺丝固定。

以上问题要求你单位接到通知单后立即整改，在7个工作日内整改完成并进行书面回复。

(详情见附图)

项目监理机构(章)：

总/专监理工程师(签字)：

日期：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:





