

监 理 通 知 单

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SX-TZD-002

致：浙江众能工程科技有限公司苏讯施工项目部

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、组件安装时未将四个角的纸屑清理干净，导致阵列下方纸屑较多；
- 2、光伏组件吊装后未及时开箱分散，且距离屋檐较近，具有极大安全隐患；
- 3、屋面的托盘等施工垃圾未整理，散落在屋面且距离屋檐较近；

以上问题要求你项目部按照施工标准立即整改，否则产生一切后果由你方承担；

抄送：海宁科茂微电网技术有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2021年9月20日



