

监理通知单

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM7-ZHJL--007

主送: 浙江众能工程技术有限公司

抄送: 滁州市恒州新能源科技有限公司

主题: 关于电缆井变更、文件拒收相关事宜

- 1、电缆井施工存在所用材料不符合图纸要求。
- 2、组件搬运存在个人肩扛、两块组件搬运情况, 易发生组件隐裂。
- 3、电缆井所需镀锌角钢 (6*60、5*50) 未报验、未检测, 直接用于施工工序, 不符合要求。
- 4、电缆过路预埋管, 图纸要求使用镀锌钢管, 但现场使用塑料管, 未按图纸施工。
- 5、由于项目经理未经请假, 擅自离开现场, 监理部所发通知单等文件无人签收。

鉴于以上情况要求你单位对未按图纸施工工序进行返工处理。望你单位重视! 限二日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期:



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。