

监理通知单

工程名称：滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号：JXM7-ZHJL-008

主送：浙江众能工程技术有限公司

抄送：滁州市恒州新能源科技有限公司

主题：关于接地扁铁、桥架、逆变器支架材料质量相关事宜

- 1、经实测接地扁铁镀锌厚度不符合图纸要求，影响工程质量。
- 2、逆变器支架实测镀锌层厚度不符合要求，影响工程质量。
- 3、桥架实测镀锌层厚度不符合要求，影响工程质量。

以上问题详见附件。

鉴于上述情况要求你单位对该接地扁铁、桥架、逆变器支架进行返工退厂处理。待监理部复测后，方可进行施工。望你单位重视！限二日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：夏新华

日期：2021年10月15日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附照:

	
<p>桥架测量镀锌厚度</p>	<p>逆变器支架镀锌厚度</p>
	
<p>接地扁铁镀锌厚度</p>	