

监理通知单

工程名称：金峰馥（滁州）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目 编号

JXM7-ZHJL-001

主送：浙江众能工程技术有限公司

抄送：滁州市恒州新能源科技有限公司

内容：关于现场安全文明施工相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题：

- 1、由于现场采光带区域较多，危险系数较大，存在严重安全隐患。
- 2、现场爬梯不牢固，并且攀爬过程困难，存在严重安全隐患。
- 3、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。

照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、屋顶采光带区域必须设置防护防坠网。2、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语。3、由于爬梯存在严重安全隐患，要求你单位及时加固或重新制作爬梯。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年11月2日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建