

监理通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司吴山光储 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）

编号：JXM7-ZHJL—001

主送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄送：长兴智旺新能源科技有限公司

内容：关于现场安全文明施工及加固相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题：

- 1、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象。
- 2、爬梯未按要求做防护网，个别爬梯不牢固。存在严重安全隐患。
- 3、加固部分固定工程存在部分加固面存在紧固面出现较大缝隙，存在严重安全隐患。
- 4、加固由于部分因现场因素不能进行加固，不符合设计要求。 上述问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语。2、必须做临边防护，杜绝安全隐患。3、严格按照施工工艺施工。4、未加固部分，需出具设计变更。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：夏新华

日期：2021年10月31日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附页
未见安全标示



加固面存在縫隙

