

监理工程师通知单

表号：FD-B1

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：江苏天力建设集团有限公司部


事由：关于施工现场安全生产事宜

通知内容：

本工程在屋顶钢结构加固焊接工作中，施工人员在屈臂机上进行焊接作业时，踩在安全护栏上进行焊接作业，未佩戴安全带，并且在施工作业时不佩戴安全帽。

针对上述问题，望施工方负责人要立即抓紧落实整改，做好施工现场安全技术交底工作，要求立即整改完成，整改自检自查合格后报监理部复查，否则由此造成的一切损失由施工单位自行承担，限两日之内回复，望知悉。

施工现场照片：



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2014.11.13

