

监理工程师通知单

表号：FD-B1
编号：ZHJL-TZD-001

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

致：江苏天力建设集团有限公司

事由：关于施工现场安全生产、消防保卫、文明施工等事宜。

通知内容：

本工程在屋顶钢结构加固焊接工作中存在容易引发火灾事故的安全隐患，即屋顶钢结构加固焊接时下方防火设施配置不到位，并造成厂区工作人员被焊接时产生的火星烫到，并影响其正常工作。车间负责人已向项目部反映这一情况，造成不好的影响。望贵公司立即整改，否则由此造成的一切经济损失由贵公司承担。

针对上述问题，望施工方负责人要立即抓紧落实整改，做好施工现场安全技术交底工作，要求立即整改完成，整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024.11.08

