

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-017

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于二标段进场组件隐裂检测事宜。

内容：

二标段光伏区组件进场后已安装完成约 6MW 左右，前期监理项目部已要求组件进场要进行隐裂检测。监理单位人员已多次口头提醒，并在监理例会中提出要求施工单位及时进行检测。目前经监理项目部巡视检查发现施工单位至今未安排有检测资质的单位进场进行第三方检测。

现要求施工单位尽快安排有资质的检测机构进场检测。

限期 3 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.02.21

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2022.02.21

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-014

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-017 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

二标段光伏区组件进场后已安装完成约 6MW 左右，前期监理项目部已要求组件进场要进行隐裂检测。监理单位人员已多次口头提醒，并在监理例会中提出要求施工单位及时进行检测。目前经监理项目部巡视检查发现施工单位至今未安排有检测资质的单位进场进行第三方检测。

附 1：整改情况：

1、已联系安排第三方检测单位进场进行检测工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章磊

日期：2022 年 02 月 22 日

项目监理机构复查意见：

已复查，已整改完成，符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王强

日期：2022.02.22

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。