

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号: BYXM-TZD-SGT-019

致: 湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部



事由: 关于二标段 29 区施工操作平台搭设的相关问题通知

内容:

2022 年 03 月 01 日经监理项目部人员检查发现, 29 区施工操作平台搭设不符合 JGJ80-2016 规范里的相关要求, 存在安全隐患, 责令施工单位按照该规范相关要求整改, 合格后方可使用。

现要求施工单位及时进行整改到位。

限期 2 日内整改回复。



监理项目部 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日

期:

责任单位签收:

责任单位 (盖章):

项目负责人 (签字):

日 05 期:

本表一式 份, 监理项目部、建设单位 (业主项目部)、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-016

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构
我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-019 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 03 月 01 日经监理项目部人员检查发现，29 区施工操作平台搭设不符合 JGJ80-2016 规范里的相关要求，存在安全隐患，责令施工单位按照该规范相关要求进行整改，合格后方可使用。

附 1：整改情况：

- 1、已完成 29 区施工操作平台搭设不符合 JGJ80-2016 规范里的相关要求，存在安全隐患整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章磊

日期：2022 年 03 月 03 日

项目监理机构复查意见：

复查已整改合格，符合要求。

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：王仁伟

日期：2022.03.03

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。