

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-023

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于二标段石宝塘 24#箱变爬梯存在安全隐患通知

内容：

石宝塘 24#箱变爬梯倾角不符合设计图纸（图纸编号 TW-(BY)-(S) T0103-06）要求，设计要求 36 度，且爬梯防护栏杆应与爬梯同时安装，责令施工单位整改。

以上问题要求施工单位立即安排人员进行整改。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-020

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-023 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

石宝塘 24#箱变爬梯倾角不符合设计图纸（图纸编号 TW-(BY)-(S) T0103-06）要求，设计要求 36 度，且爬梯防护栏杆应与爬梯同时安装，责令施工单位整改。

附 1：整改情况：

1、已完成石宝塘 24#箱变爬梯倾角不符合设计图纸（图纸编号 TW-(BY)-(S) T0103-06）要求 36 度，且爬梯防护栏杆与爬梯同时安装的整改工作；

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章嘉

日期：2022 年 03 月 07 日

项目监理机构复查意见：

复查已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：王亚伟

日期：2022.03.07

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。