

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-029

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于二标段 23 区低压交流电缆敷设存在的质量问题通知

内容：

2022 年 03 月 29 日经监理项目部人员巡视检查发现，二标光伏区 23 区低压交流电缆敷设不符合设计及规范要求。现要求施工单位限期 3 日内按照设计、规范要求整改完成，逾期未整改的将按照业主质量考核制度进行处理。

限期 3 日内整改回复！



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）： 赵永柱

日期： 2022.03.29

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）： 章

日期： 2022.03.29

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称： 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号： GF-SG03-026

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-029 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 03 月 29 日经监理项目部人员巡视检查发现，二标光伏区 23 区低压交流电缆敷设不符合设计及规范要求。

附 1：整改情况：

- 1、已完成 23 区低压交流电缆敷设不符合设计及规范要求的整改工作；

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章嘉

日期：2022 年 03 月 31 日

项目监理机构复查意见：

经复查，已整改合格，符合要求。


项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张映松

日期：2022.03.31

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

整改前:



整改后:

